














# NOTICE D'ASSEMBLAGE «STATION DE TRAMWAY» Référence HB 73









Mise en place des huisseries et des consoles



L'assise du banc est enfilée dans les trois supports verticaux, sans être collée...



... Puis l'assise du banc est redescendue et collé sur les trois supports.



...Les trois supports en V sont encastrés et collés à la base des pieds du banc...

